

Käitumis- ja kaitse-eeskirjad

Kehtib kõigile Peabi ja selle tütarettevõtete tootmistöökohtadele Rootsis.
Eeskirju võib täiendada töökohapõhiste reeglitega.

ÜLDIST

- Kõik peavad järgima seadusi, poliitika, reegleid, suuniseid, protseduure, samuti neid käitumis- ja kaitse-eeskirju. Alaealistele kehtivad erireeglid. Kehtida võivad ka muud kliendi- ja/või projektinõuded, kuid mitte kunagi nendest eeskirjadest madalamad.
- Kõik peavad teatama oma kohalolekust ja registreerima oma viibimise töökohal ning kandma nähtavalt ID06-kaarti ja olema võimeline tõendama oma isikut kehtiva dokumendiga, milleks on Rootsi kodaniku pass, riiklik isikutunnistus või Rootsi juhiluba koos Rootsi maksuameti tunnistus, muud passid või rahvusvahelised isikutunnistused.
- Igaüks peaks läbima tutvustuse. See kehtib ka külalistajate kohta, keda tuleb alati töökohal saata.
- Küsige alati luba enne kellegi või millegi pildistamist.
- Nende eeskirjade selgitused ja üksikasjalikumad vastused on toodud eraldi dokumendis Käitumis- ja kaitse-eeskirjad - küsimused ja vastused

HEA KORRALDUS TÖÖKOHAL

- Igaüks peab töö juures hoidma oma töökoha puhtana nii töö ajal kui ka pärast seda.
- Kõik jäätmed tuleb sorteerida ja käidelda ettenähtud viisil määratud kohas.
- Kõik peavad oma töökohal teadma, kus asuvad sanitaarseadmed. Kasutatud sanitaarseadet loetakse ohtlikuks jäätmeks.
- Materjalid ja seadmed tuleb paigutada selleks ettenähtud kohta. Tööpiirkondi, evakuatsiooniteid ning juurdepääsu- ja transporditeid ei tohi blokeerida ega kasutada laoplatsidena.
- Töökohal ja selle vahetus läheduses peavad valitsema kord ja puhtus, et vältida kolmandate isikute ohustamist.
- Sõidukeid tohib parkida ainult selleks ettenähtud kohas.
- Suitsetada tohib ainult selleks ettenähtud kohas õues.

ISIKUKAITSEVAHENDID

- Alati tuleb kanda heakskiidetud, nõopidega lõuapaelaga kaitsekiivrit.
- Alati tuleb kanda 2. klassi helkurvesti. Maanteel või rajakeskkonnas töötades tuleb alati kanda 3. klassi helkurvesti. Rakenduda võivad ulatuslikumad kliendi-/projektinõuded.
- Alati tuleb kanda kaitsejalatseid, millel on kaitsev varba- ja naelakaitse.
- Kui riskihindamine näitab isikukaitsevahendite vajalikkust, tohib kasutada ainult heakskiidetud varustust.
- Heakskiidetud isikukaitsevahendid koos juhistega peab tagama tööandja. Iga inimene vastutab varustuse õige kasutamise ja hooldamise eest.

TÄHELEPANELIKKUS JA OHUTUS

- Igasugune mobiiltelefoni/tahvelarvuti kasutamine peab toimuma turvalises asendis. Eraviisiline kasutamine on ette nähtud pauside ajal.
- Töökohal ei tohi kasutada mitte mingit tüüpi kõrvaklappide või kõlaritega helisüsteemi.
- Sideseadmeid tohib kasutada ainult konkreetsete ülesannete täitmiseks ja pärast riskijuhtimist.
- Liikuvate töömasinate ja raskete sõidukite tagurdamisel tuleb kasutada hoiatustulesid või helisignaali.
- Töösõidukite ja liikuvate masinate ümber tuleb hoida ohutuskaugusi. Mingi ohutult mööda, hoides juhiga silmsidet.
- Kõik töökohal peavad teadma, kus asuvad esmaabi, evakuatsiooniteed ja kogunemiskoht.
- Esmaabi peab olema kohandatud töö riskidele, täidetud ja selgelt märgistatud.

TULEOHUTUS

- Töökohal peavad olema tähistatud kohas heakskiidetud ja kontrollitud tulekustutusvahendid.
- Tuleohtlike kaupade käsitsemisest/hoidmisest töökohal tuleb alati teavitada Bas-U-d/koordinaatorit.
- Gaasiballoone, mida ei kasutata, tuleb hoida selleks ette nähtud kohas, mis on tähistatud ohumärgisega.
- Tuleohtlikku materjali tuleb hoida näiteks kuurist või hoonest vähemalt 6 m kaugusel.
- Kuumi/tuleohtlikke töid ei tohi alustada, kui lubade eest vastutav asutus pole luba kontrollinud või seda väljastanud.
- Liitumioonakude käsitsemine ja hoiustamine peab järgima töökohaspetsiifilist kirjalikku riskihinnangut.

ÜKSINDA TÖÖTAMINE

- Kui planeeritakse üksinda töötamist, mis võib olla riskantne ja koormav, tuleb koostada kirjalik riskihinnang.
- Kõigil, kes töötavad üksi ja kellel on ohtlik töö, peab olema võimalus kahepoolseks suhtluseks.
- Üksinda töötamine õhtusel või öisel ajal võib toimuda ainult eriloo alusel, kui järgitakse erireegleid ja -juhiseid.

KEEMIA TOOTED

- Valige kemikaalid, mis ohustavad keskkonda ja tervist kõige vähem.
- Kemikaale tuleb hoida ohutult, need peavad olema tähistatud toote nimetuse ja ohumärgisega ning seisma kemikaalide nimekirjas.
- Töökohal peavad kemikaalide nimekiri ja kehtivad ohutuskasid olema kättesaadavad.
- Kaitsemeetmed tuleb alati rakendada vastavalt kirjalikule riskihinnangule, et vältida kahjulikku kokkupuudet ja heitmeid.

KAITSESEADISED JA TELLINGUD - Kaitseseadiseid ja/või tellinguid tuleb alati enne nende kasutamist kontrollida. Need peavad olema paigaldatud paigaldusjuhiste järgi ja selleks volitatud isikute poolt. - Kaitsemehhanisme ja/või tellinguid ei tohi muuta ega eemaldada ilma kirjaliku riskihinnangu ja Bas-U/Koordineerimisvastutava loata. - Puudustest ja volitamata sekkumisest tuleb viivitamatult teatada Bas-U-le/koordinaatorile ning puudused tulevad kõrvaldada. - Hooldus- ja puhastustööde korral tuleb järgida nõuet „Läilita välja ja lukusta“ tagamaks, et masinad ja muud seadmeid ei saaks töö ajal kogemata käivituda. - Kõik augud põrandates, talastikus ja maapinnas peavad olema tarastatud, kaetud, ankurdatud ja tähistatud. Ava kattev materjal peab vastu pidama avale mõjuvale koormusele.	KONTROLL, LOAD JA JÄRELEVALVE - Enne ülevaatuskohutuse alla kuuluva seadme (nt survevadmed, tõsteseadmed, ehitustõstukid, ekskavaatorid, ajamiga väravad, platvormtõstukid, kahveltõstukid, liikuvad tööplatvormid, laadurid.) kasutamist tuleb esitada kinnitatud ülevaatusnõust. - Ajamiga töötava tõsteseadme, nt tõstuki, teleskooplaaduri kasutamiseks on vaja tööandja kirjalikku luba. Loas peavad olema märgitud tõsteseadme tüüp, tõstevarusus ja täidetavad tööülesanded. Ehitusobjektidel peab loa andma ka Bas-U. - Oma või teise tööandja sõidukite, masinate või tööülesannete puhul tohib töötada ainult pärast kirjalike tööjuhiste oma juhtkonna nõusoleku saamist. Ei tohi aidata teisi isikuid nende töös ilma loata. - Jooksvad või igapäevased kontrollid viiakse läbi ja dokumenteeritakse tootja juhiste järgi.
REDEL, TÖÖPUKK JA TÖÖ-/RULLTELLINGUD - Kasutada võib ainult tüübikinnituse saanud redelit, tööpukki ning töö- ja rulltellinguid. - Neid tuleb pidevalt hooldada ja kontrollida. - Redeli kasutamine peab olema ajutine ja pärast kirjalikku riskihinnangut ja töö ettevalmistust.	TÕSTMINE NING PEALE- ja MAHALAADIMINE - Tõsteseadmeid ja -varustust tuleb hooldada ja perioodiliselt üle vaadata. Tohib kasutada ainult heakskiidetud ja kontrollitud tõsteseadmeid. - Keegi ei tohi viibida ülestõstetud koorma all. - Tõstealad/-tsoonid tulevad tähistada töökoha eeskirjade kohaselt või samaväärsel tasemel ja võimaluse korral tõstmise ajaks piirata. - Tõstmistmine ning peale- ja mahalaadimine peavad toimuma väljatöötatud plaani järgi.
KAITSE KVARTSI JA TOLMU EEST - Kvartsi ja tolmu vähendamise meetmeid tuleb rakendada saasteallikale võimalikult lähedal, et vältida või minimeerida kokkupuudet. - Tolmutõrjeseadmed ja juhkabiinid tuleb üle kontrollida ja puhastada. - Kvartsi ja tolmu kirjalik riskihinnang tuleb allkirjastada ja edastada.	OHUTÄHELDUSED, ÄPARDUSED JA ÕNNETUSED - Kõigist märgatud ohtudest, vahejuhtumitest ja õnnetustest tuleb teatada Peabi sündmuste haldamise süsteemis. - Tõsistest juhtumitest peab tööandja kohese teatama asjaomasele asutusele, näiteks Rootsi töökeskkonnaametile ja vastava tööandja omavalitsuse keskkonnaametile, samuti Bas-U-le/koordinaatorile.. - Vargused, sissemurdmised ja kahjustused tuleb teatada Bas-U/Koordineerimisvastutavale.
ALKOHOL JA UIMASTID - Töökohal on keelatud viibida alkoholi või uimastite mõju all. - Alkoholi ja uimasteid ei tohi töökohal olla. - Võib teha pistelisi ja planeeritud alkoholi- ja uimastite.	ELEKTRIOHUTUS - Elektrikilbis, juhtmestiku ja pistikute juures tohib tööriistadega töid teha ainult vastava ala spetsialist. - Kasutaja peab elektritööriistu, elektriseadmeid ja kaableid regulaarselt kontrollima. Kahjustatud elektrikaableid ei tohi kasutada. Toitekaabli kahjustuse avastamisel tuleb sellest kohe teavitada objekti juhtkonda. - Kõik elektritööriistad peavad alati olema ühendatud lekkevoolu-kaitseelülite kaudu.
ORGANISATSIOONILINE JA SOTSIAALNE TÖÖKESKKOND - Peabil on nulltolerants diskrimineerimise, solvava erikohtlemise ja kiusamise suhtes. - Töökohal tuleb uurida ja kirjalikult hinnata töötingimusi töökoormuse osas.	MÜRA JA VIBRATSIOONID Müra ja vibratsioonide mõju tuleb vähendada vähendamise või isoleerimise teel. Seda tehakse kirjaliku riskihinnangu, planeerimise ja töömeetodite, masinate ja muu varustuse valiku kaudu
KÄITUMIS- JA KAITSE-EESKIRJADE KOHANDAMINE Lisandusi ja erandeid saab teha ainult Bas-U/Koordineerimisvastutav pärast kirjalikku riskihinnangut koostöös töökeskkonna esindajaga.	DISTIPLINAARMEETMED Peabi korra- ja kaitse-eeskirju peavad järgima kõik töökohal viibivad isikud. Kui keegi rikub neid korra- ja kaitse-eeskirju, käsitletakse seda distsiplinaarmedetega kaudu. Peabil on õigus eeskirju rikkuvad isikud töökohalt kõrvaldada.